

## ОПИС ПРОДУКТУ

**Honey Wax®** — це унікальна високоглянцева паста-віск, призначена для використання виробниками композитних виробів як засіб для відокремлення з форм. Він виготовлений на основі найчистішого карнаубського воску з додаванням спеціальних в'язучих та розподільчих компонентів.

**Honey Wax®** зменшує витрати робочого часу завдяки винятковій простоті нанесення та полірування. Це чудовий засіб для відокремлення форм, який забезпечує повторюваність, глянсуватість і утворює нефарбувальну, твердо відокремлювану плівку, що є важливим для виробника. Засіб легше наноситься та видаляється порівняно з іншими обробленими восками, а залишкова плівка стійка до стирання. **Honey Wax®** створює міцну воскову поверхню, яка зберігається протягом багатьох зніманих виробів.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Для нових або відновлених поверхонь оснащення.

## ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

### *Рекомендована процедура*

1. Поверхня форми має бути ретельно очищена від усіх забруднень, таких як масла, мастило, віск, бруд або залишки попередніх засобів відокремлення, шляхом ручного полірування за допомогою полірувальної пасти **BuffAway™ 2000** з подальшим використанням очищувача форм **KantStik® Mold Cleaner**. Очищена поверхня повинна бути повністю сухою. Потім нанесіть 2 шари **KantStik® Sealer 1.0** для герметизації пористості поверхні.
2. Нанесіть тонкий рівномірний шар **Honey Wax®** круговими рухами, забезпечивши повне та рівномірне покриття. Використовуйте губку-аплікатор або чисту суху ганчірку.
3. Дайте покриттю повністю помутніти. Цей процес займає приблизно 1–10 хвилин залежно від температури навколишнього середовища та вологості.
4. Відполіруйте поверхню до блиску за допомогою свіжої, чистої, всмоктувальної тканини або серветки з мікрофібри, як тільки воскова плівка повністю висохне.
5. Зачекайте приблизно 10–15 хвилин перед нанесенням наступного шару **Honey Wax®**. П'ять-сім нанесень спочатку ефективно заповняють пори та покривають поверхню форми (кількість шарів залежить від пористості форми). Після першого знімання виробу нанесіть ще два шари **Honey Wax®**.
6. Для третього виробу достатньо одного нанесення. Починаючи з цього моменту, можна виконувати багаторазові знімання.
7. Якщо нова форма вводиться в експлуатацію та формування виконується з використанням поліефірної смоли, рекомендується використовувати PVA поверх 5–7 шарів **Honey Wax®** під час перших 2 циклів формування. Це не є необхідним, якщо форма вже припрацьована та відновлюється.

### **ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ**

Цей продукт містить легкозаймисті розчинники. Закривайте кришку після кожного використання. Зберігайте у прохолодному, сухому місці. Використовуйте в добре провітрюваному приміщенні. Перед використанням ознайомтеся з SDS (Паспортом безпеки). Термін придатності — 36 місяців від дати виготовлення.

### **УПАКОВКА**

**Honey Wax®** доступний у наступних упаковках:

- Банка 14 унцій, 12 банок у ящику